Mode d'emploi
Spare cartridge for SUPERtorque 625, 630, 630 A, 640, 640 A
- 0.553.6671, 0.553.5851



En toute sécurité.

KaVo. Dental Excellence.

Distribution :
KaVo Dental GmbH
Bismarckring 39
D-88400 Biberach
Tél. +49 (0) 7351 56-0
Fax +49 (0) 7351 56-1488

Fabricant :
Kaltenbach & Voigt GmbH
Bismarckring 39
D-88400 Biberach
www.kavo.com

1 Sécurité 2
1.1 Indications de sécurité 2
2 3
2.1 Destination – Utilisation conforme 3
2.2 Spécifications techniques 3
3 Remplacer la turbine de rechange 4
4 Mise en service 6
5 Vérification du fonctionnement 7
6 Outils de travail 8

1 Sécurité

1.1 Indications de sécurité

2

2.1 Destination – Utilisation conforme

Destination :

La turbine de rechange est
- une pièce de rechange pour les modèles de turbine ci-dessus. Toute utilisation détournée n’est pas autorisée et peut provoquer des dangers.

Utilisation conforme :

Conformément à ces dispositions, ce produit médical n’est prévu que pour l’utilisation décrite par un utilisateur compétent. Les dispositions suivantes doivent être respectées :
- les dispositions applicables pour la sécurité sur le lieu de travail
- les dispositions de prévention des accidents
- le mode d'emploi du produit médical

2.2 Spécifications techniques

Turbine de rechange SUPERtorque avec ou sans clé (**N° réf. 0.553.6681** et **N° réf. 0.553.5881**) se composant des éléments suivants :
- ① 1 turbine de rechange montée
- ② 1 clé (en option)
- ③ 2 joints toriques

3 Remplacer la turbine de rechange

⚠ ATTENTION

Résidus dans la tête et le couvercle de la turbine de rechange.
Dysfonctionnements.

- Retirer le résidus possibles d'une turbine défectueuse comme les rondelles ou autres pièces du boîtier de tête ou du couvercle.

Indication

Remplacer le turbine de rechange uniquement lorsque le couvercle de spray est en place.

Retirer le couvercle

- Placer la clé dans les ouvertures du couvercle et tourner en exerçant une légère pression jusqu'à l'enclenchement.
- Dévisser le couvercle en tournant vers la gauche

Retirer la turbine de rechange

- Extraire la turbine de rechange par l'avant avec une pincette et la retirer.

Retirer les joints toriques

- Retirer les joints toriques du boîtier de la tête et du couvercle à l'aide de pincettes.

Nettoyer

- Avant de monter la nouvelle turbine de rechange, nettoyer et sécher soigneusement le boîtier de la tête et le couvercle à l'aide d'un pinceau et d'eau potable.

Insérer les joints toriques

⚠ ATTENTION

Mauvais positionnement des joints toriques.
Dysfonctionnement.

- Veiller à bien placer les joints toriques dans les encoches.

- Remplacer les deux joints toriques.

- Vaporiser les joints toriques avec du KaVo Spray et les insérer dans le boîtier de la tête et le couvercle.

Mise en place de la turbine de rechange

- Insérer la turbine de rechange dans le couvercle et la visser à fond dans le boîtier de la tête.
- Visser le couvercle à fond en tournant vers la droite avec la clé et une clé dynamométrique à 100 Ncm ± 6 Ncm.

4 Mise en service

⚠ ATTENTION

Raccord d'air comprimé sur les appareils.
Si l'air comprimé est souillé et humide, cela peut entraîner une usure prématurée du palier.

- ▸ Veiller à ce que l'air comprimé soit sec, propre et non contaminé, selon la norme EN ISO 7494-2.

- ▸ Pulvériser le produit d'entretien recommandé par KaVo sur le produit médical et le placer sur le raccord MULTIflex.

5 Vérification du fonctionnement



- Insérer un outil (fraise ou ponceuse), faire tourner radialement à la main dans plusieurs directions en appuyant légèrement avec le pouce afin que les joints toriques se mettent bien en place.
- Mettre le produit médical en service.
- Procéder à un cycle de contrôle avec une charge axiale et radiale.
- Reserrer le couvercle avec un couple moteur de 100 Ncm ± 6 Ncm.

Indication

Lors d'un mauvais fonctionnement ou d'un échauffement atypique, envoyer l'ensemble du contre-angle de turbine à KaVo pour vérification.

6 Outils de travail

Texte bref du matériel	N° d'art.
Clé	0.411.1861
Joints toriques	0.200.6172

1.009.4693 · kb · 20130315 - 05 · fr

KaVo. Dental Excellence.